


# Trup Elektro

## Fuselage Electro




Komponenty elktropohonu



Sada elektro



Slepený elektrotrup



Instalovaná serva SOP/VOP



Pozice baterie Lipol 400/2s



Vrtulový komplet / kužel pr.32 mm

Pro stavbu modelu budete potřebova:  
Střední vteřinové lepidlo. Disperzní lepidlo. Pět minutový epoxid  
Žiletková pilka. Brusný špalíček a brusný papír. Rovnou pracovní desku.  
Základní nářadí.